

Informacje o Koncie		Informacja o urządzeniu	Informacje o próbce
Nr Konta: 122750-0001-0000 Nazwa firmy: ARCH OIL COMMENTS Kontakt: Adres: Numer telefonu:		ID urządzenia: #SIARHEI-VW ID2 urządzenia: VW GOLF 2012R. Typ urządzenia: DIESEL ENGINE Producent: VOLKSWAGEN Model: GOLF TDI Aplikacja: AUTOMOTIVE Pojemność zbiornika:	Kod kreskowy: 00006342517 Nr laboratoryjny Z-114153 Lokalizacja Poznań laboratorium: Analityk danych EAD Pobranie próbki: 02-paź-2019 Otrzymano: 08-paź-2019 Ukończono: 09-paź-2019
Informacje o filtrze		Różne	Informacje o produkcie / Informacje o oleju
Typ filtra: Prośba o informację Wielkość porów: 0			Producent: RAVENOL Nazwa produktu: VMP MOTOR OIL Klasa lepkości: SAE 5W30
Komentarze	Utlenianie oleju może wzrastać; Jednakże; Proszę dosarczyć nową (świeżą/nieużywaną) próbkę płynu, która zostanie wykorzystana jako ODNOŚNIK. Twoja nota została wzięta pod uwagę;		

	Metale ze zużycia (ppm)										Pierwiastki z zanieczyszczeń			Pierwiastki z różnych źródeł (ppm)						Pierwiastki pochodzące z dodatków (ppm)				
# próbki	Żelazo	Chrom	Nikiel	Glin	Miedź	Ołów	Cyna	Kadm	Srebro	Wanad	Krzem	Sód	Potas	Tytan	Molibden	Antymon	Mangan	Lit	Bor	Magnez	Wapń	Bar	Fosfor	Cynk
1	29	0	0	12	6	0	0	0	0	0	8	10	2	0	74	0	0	0	44	6	1730	0	727	811

# próbki	Informacje o próbce							Zanieczyszczenia			Właściwości oleju					
	Data pobrania	Data otrzymania	Czas pracy oleju	Czas pracy urządzenia	Wymieniono olej	Dodano olej	Wymiana filtra	Rozcieńczenie paliwem	Sadza	Woda	Lepkość w 40 °C	Lepkość w 100 °C	Liczba Kwasowa	L. zasad. D4739	Utlenianie	Nitrowanie
			km	km		l		% objętościowy	% objętościowy	% objętościowy	cSt	cSt	mg KOH/g	mg KOH/g	abs/cm	abs/0.1 mm
1	02-paź-2019	08-paź-2019	11400	104400	Nzn	0	Nzn	<1 - Szacowane	<.1	<.1 - FTIR		11.5	2.48	3.78	34	9

# próbki	Liczba cząstek (w 1 mL)										Dodatkowe testy					
	Klasa czystości ISO Na podstawie	> 4 µm	> 6 µm	> 10 µm	> 14 µm	> 21 µm	> 38 µm	> 70 µm	> 100 µm	Metoda badawcza						
1	//															

Komentarze mają charakter zaleceń i są oparte na założeniu, że próbka oraz dołączone do niej dane są prawidłowe. W przypadku braku informacji o czasie pracy oleju oraz urządzenia, ocena wyników testów może być ograniczona. Na nasze usługi nie oferujemy gwarancji. Niepewność pomiarowa dostępna na życzenie.

Poprzednie komentarze